

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：交口县水头镇光伏发电平价上网项目

编号：SXLLJK-JCJL-

施工单位	特变电工新疆新能源股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020.07.15	检查地点	南69方阵
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	巡视检查三标段69方阵支架基础混凝土浇筑施工现场。		
存在问题	1. 桩基础拆模后表面有蜂窝麻面现象。 2. 个别桩垂直度不符合要求。		
整改要求	1. 要求桩基础浇筑时必须振捣密实。 2. 桩垂直度必须符合图纸±10mm的要求。		
检查人	张金星	施工项目部 签收人/日期	徐强 2020.7.15
整改情况	以上问题，已按要求完成整改 整改负责人：徐强 日期：2020.7.15		
复查意见	复检结果，符合要求 复查人：张金星 日期：2020.7.16		

- 注
1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



扫描全能王 创建