

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 交口县水头镇光伏发电平价上网项目

编号: SXLLJK-JCJL-

施工单位	特变电工新疆新能源股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020.7.17.	检查地点	升压站综合楼基础
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	升压站综合楼辅助楼基础上钢筋支模.		
存在问题	基础支模模板清洁度不符合施工规范. 模板表面粘有杂物. 污渍. 未刷脱模剂. 部分模板上有孔洞.		
整改要求	必须把模板表面污渍清理干净. 刷脱模剂. 有孔洞的模板必须换掉.		
检查人	时金宝	施工项目部 签收人/日期	王海柱 2020.7.17
整改情况	已按要求. 整改完成 整改负责人: 王海柱 日期 2020.7.17		
复查意见	复检结果. 符合要求 复查人: 张金星 日期 2020.7.18.		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



扫描全能王 创建