

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：交口县水头镇光伏发电平价上网项目

编号：SXLLJK-JCJL-

施工单位	特变电工新疆新能源股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020.7.18	检查地点	南72方阵基础浇筑
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	巡视检查三标段72方阵支架基础混凝土浇筑。		
存在问题	1. 钢筋笼螺旋箍筋间距不符合要求。 2. 个别孔深度不符合要求。		
整改要求	1. 钢筋笼螺旋箍筋间距必须符合图纸1000mmX100mm的要求。 2. 孔深度必须符合图纸1800mm的要求。		
检查人	张金星	施工项目部 签收人/日期	徐强 2020.7.18
整改情况	以上问题，按要求完成整改。 整改负责人：徐强 日期：2020.7.18		
复查意见	复检结果：符合要求。 复查人：张金星 日期：2020.7.19		

- 注
1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



扫描全能王 创建