

监理检查记录表

工程名称：交口县水头镇光伏发电平价上网项目

编号：SXLLJK-JLJC-03

施工单位	海原鑫源建设工程有限公司	监理单位	洛州正衡
检查时间	2020.5.3	检查地点	光伏场区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	光伏场区支架基础混凝土浇筑。		
存在问题	1. 个别施工人员未佩戴安全帽。 2. 个别基础桩桩垂直度不符合要求。		
整改要求	1. 所有施工人员进入施工现场必须佩戴安全帽。 2. 基础桩垂直度不能超过10mm的要求。		
检查人	张金昆	施工项目部 签收人/日期	李亚平 2020.5.3
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人：李亚平 日期 2020.5.3		
复查意见	符合要求 复查人：张金昆 日期 2020.5.3		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



扫描全能王 创建