

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目

编号: ZHJL-JCJL-004

施工单位	江苏长江环境科技工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020 年 6 月 3 号	检查地点	12 区灌注桩
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	1、对 12 区灌注桩施工进行检查		
存在问题	1、部分灌注桩存在蜂窝麻面		
整改要求	1. 对存在蜂窝麻面的灌注桩进行二次灌浆, 未进行复验前, 禁止进行支架安装		
检查人	王朝辉 2020.6.3	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	整改负责人: 日期		
复查意见	复查人: 日期		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。