

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目

编号: ZHJL-JCJL-002

施工单位	江苏长江环境科技工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020年5月20号	检查地点	5#区支架安装
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对 5#区支架安装施工进行检查		
存在问题	1. 支架安装底座存在缺少平垫、弹垫现象		
整改要求	1. 对缺少的螺栓补充垫片		
检查人	王朝煌 2020.5.21	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	整改负责人: 日期		
复查意见	复查人: 日期		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。