

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 浙江海盐县 4.967MW 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-JCJL-002

施工单位	海盐恒阳光伏新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020.6.9	检查地点	兄弟村光伏施工点
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	检查现场安装安全护栏情况,查看是否牢固到位,人员施工安全措施是否到位.		
存在问题	施工人员未佩戴安全带,要求佩戴好安全带.		
整改要求	现场佩戴好安全带.		
检查人	邵通.	施工项目部 签收人/日期	许超 2020.6.9.
整改情况	无		
	整改负责人:		日期
复查意见	无		
	复查人:		日期