

监理检查记录表

工程名称: 浙江海盐县 4.967MW 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-JCJL-006

施工单位	嘉兴恒阳新能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020.6.23	检查地点	兄弟标准件施工点
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	检查兄弟施工点 1#屋面夹具螺母是否紧固到位, 夹具间距是否符合图纸要求		
现场情况及存在问题	1#屋面夹具安装完成, 检查有个别螺母未紧固到位, 个别螺母有锈蚀现象, 夹具间距符合图纸要求。		
整改要求	将未紧固螺母紧固到位, 更换锈蚀螺母。		
检查人	郭雷	施工项目部 签收人/日期	许超 2020.6.23
整改情况	已将螺母紧固到位, 已更换锈蚀螺母。 整改负责人: 许超 日期 2020.6.24		
复查意见	现场复查确认已整改到位 复查人: 郭雷 日期 2020.6.25		