

监理检查记录表

工程名称: 浙江海盐县 4.967MW 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-JCJL-007

施工单位	嘉兴恒阳新能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020.6.28	检查地点	兄弟标准件施工点
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	检查兄弟施工点 1#屋面导轨是否紧固到位, 导轨有无弯曲及锈蚀现象。		
现场情况及存在问题	1#屋面导轨紧固到位, 导轨无锈蚀现象,		
整改要求	无		
检查人	郭雷	施工项目部 签收人/日期	许超 2020.6.28.
整改情况	整改负责人: _____ 日期: _____		
复查意见	复查人: _____ 日期: _____		