

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：浙江海盐县 4.967MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-JCJL-009

施工单位	嘉兴恒阳新能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020.7.14	检查地点	兄弟标准件施工点
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	兄弟标准件施工点屋面加固施工安全是否符合要求，施工人员佩戴安全帽，是否佩戴安全带。		
现场情况及存在问题	加固车周围未做警示线，施工人员已佩戴安全帽，但未佩戴安全带。		
整改要求	要求施工方做好施工人员安全教育，施工时佩戴好安全带，加固车周围做警戒线，		
检查人	郭雷	施工项目部 签收人/日期	许超
整改情况	已按要求整改。 整改负责人： 许超 日期：2020.7.14		
复查意见	无 复查人： 日期		