

监理检查记录表

工程名称：崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110 兆瓦光伏发电项目

编号：CZZH-JCJL-001

施工单位	上海宝冶集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20200605	检查地点	光伏区 C1、B2 区
检查类型	☒ 巡视	☐ 定期	☐ 专项
施工及检查情况简述	光伏区巡查发现		
存在问题	个别施工人员安全意识不足，未正确佩戴安全帽、反光背心。		
整改要求	要求施工单位加强对施工人员安全交底，施工人员必须佩戴安全帽、反光背心。		
检查人	王洪伟 2020.06.05	施工项目部 签收人/日期	余俊
整改情况	已按要求整改。 整改负责人：余俊 日期：2020.06.05		
复查意见	已整改。 复查人：王洪伟 日期：2020.06.08		