

监理检查记录表

工程名称：崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110 兆瓦光伏发电项目

编号：CZZH-JCJL-002

施工单位	上海宝冶集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20200617	检查地点	光伏区 C1、B2 区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对 B2 厂区压桩进行检查		
存在问题	管桩进场进行检查发现，14 根 300 管桩壁厚不符合设计要求。		
整改要求	要求施工单位对不符合要求管桩进行清场，不允许使用在本项目。		
检查人	王强伟 2020.06.17	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	整改负责人： 日期：		
复查意见	已整改 复查人：王强伟 日期：		