

监理检查记录表

工程名称：崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110 兆瓦光伏发电项目

编号：CZZH-JCJL-004

施工单位	上海宝冶集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020.07.03	检查地点	C2区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	C2区 400x12 进行检查		
存在问题	有 10 根桩头有缺陷。		
整改要求	要求清场施工		
检查人	王洪伟	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	已整改		
	整改负责人：何建全 日期：2020.07.10		
复查意见	复查人：何建全 日期：2020.07.11		