



监理检查记录表

工程名称：崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110 兆瓦光伏发电项目


编号：CZZH-JCJL-005

施工单位	上海宝冶集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间		检查地点	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	26#、31#、32#、36#、37#宿舍电路安全检查。		
存在问题	1. 32#宿舍一处电线头裸露，有安全隐患。 2. 31#宿舍缺少消毒记录表。 3. 26#宿舍缺少消防器材。 4. 36#宿舍一处插座老旧，需更换或拆除禁用。		
整改要求	及时对存在问题进行整改。		
检查人	孙超、2020.7.3.	施工项目部 签收人/日期	余波、2020.7.4.
整改情况	已完成全部整改。 整改负责人：余波 日期：2020.7.4.		
复查意见	经复查，整改完成。 复查人：孙超 日期：2020.7.8		

问题照片:



整改照片:



上海崇明光伏项目宿舍每日消毒记录表

消毒场所: 宿舍区域 多 | 场宿

消毒日期	消毒时间	消毒方式	消毒剂	消毒次数	消毒效果	消毒人	检查人
2020年6月12日	7:00-7:15	喷洒	84消毒液	1次	良好	陈明	陈明
2020年6月13日	7:00-7:15	喷洒	84消毒液	1次	良好	陈明	陈明
2020年6月14日	7:00-7:15	喷洒	84消毒液	1次	良好	陈明	陈明
2020年6月15日	7:00-7:15	喷洒	84消毒液	1次	良好	陈明	陈明
2020年6月16日	7:00-7:15	喷洒	84消毒液	1次	良好	陈明	陈明
2020年6月17日	7:00-7:15	喷洒	84消毒液	1次	良好	陈明	陈明
2020年6月18日	7:00-7:15	喷洒	84消毒液	1次	良好	陈明	陈明
2020年6月19日	7:00-7:15	喷洒	84消毒液	1次	良好	陈明	陈明
2020年6月20日	7:00-7:15	喷洒	84消毒液	1次	良好	陈明	陈明
2020年6月21日	7:00-7:15	喷洒	84消毒液	1次	良好	陈明	陈明
2020年6月22日	7:00-7:15	喷洒	84消毒液	1次	良好	陈明	陈明
2020年6月23日	7:00-7:15	喷洒	84消毒液	1次	良好	陈明	陈明
2020年6月24日	7:00-7:15	喷洒	84消毒液	1次	良好	陈明	陈明
2020年6月25日	7:00-7:15	喷洒	84消毒液	1次	良好	陈明	陈明
2020年6月26日	7:00-7:15	喷洒	84消毒液	1次	良好	陈明	陈明
2020年6月27日	7:00-7:15	喷洒	84消毒液	1次	良好	陈明	陈明
2020年6月28日	7:00-7:15	喷洒	84消毒液	1次	良好	陈明	陈明
2020年6月29日	7:00-7:15	喷洒	84消毒液	1次	良好	陈明	陈明
2020年6月30日	7:00-7:15	喷洒	84消毒液	1次	良好	陈明	陈明

