

监理安全检查记录表

工程名称：新乡市杭泰光伏发电有限责任公司爱康建材 2.6MW 光伏发电项目
编号：ZJUL-AQJC-001

施工单位	陕西广易来生态环境工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020 年 6 月 12 日	检查地点	厂区材料区, 3 号厂房
检查类型	☒ 安全专项巡视检查		
施工及检查情况简述	1. 按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患排查； 2. 安全体系及实施检查； 3. 现场安全文明控制； 4. 现场安全文明管理； 5. 施工现场安全状况。		
存在问题	1. 施工人员加工材料时未佩戴安全帽。(附图 1) 2. 3 号厂房加固时未及时拉好安全警戒线。(附图 2)		
检查结果	要求现场施工人员进行立即整改		
检查人	李连明	施工项目部 签收人/日期	张坤 2020.6.12
处理意见	整改意见：总包单位整改负责人：张坤 日期：2020.6.12		
复查意见	已整改，施工安全技术交底。监理单位复查人：李连明 日期：2020.6.12		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

图 1




图 2

