

监理安全检查记录表

工程名称：新乡市杭泰光伏发电有限责任公司爱康建材 2.6MW 分布式光伏发电项目
编号：ZJL-AQJC-010

施工单位	湖南鸿源电力建设有限公司 (安装)	监理单位	常州正衡电力工程监理 有限公司
检查时间	2020 年 8 月 14 日	检查地点	5 号厂房
检查类型	☒ 安全专项巡视检查		
施工及检查情况简述	1. 按照“全覆盖，零容忍，严执法，重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患排查； 2. 安全体系及实施检查； 3. 现场安全文明控制； 4. 现场安全文明管理； 5. 施工现场安全状况。		
存在问题	1. 5 号厂房材料堆放凌乱，施工垃圾清理不及时。(附图 1) 2. 并网柜进场卸车时，施工个别人员安全帽系带未系好。(附图 2)		
检查结果	要求现场施工人员立即整改		
检查人	李连明	施工项目部 签收人/日期	李连明 2020.8.14
处理意见	总包单位整改负责人：李连明 2020.8.14		
复查意见	监理单位复查人：李连明 2020.8.14		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

图 1



图 2

