

监理安全检查记录表

工程名称：新乡市杭泰光伏发电有限责任公司爱康建材 2.6MW 光伏发电项目
编号：ZJUL-AQJC-002

施工单位	陕西广易来生态环境工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020 年 6 月 19 日	检查地点	厂区材料区，4 号厂房
检查类型	☒ 安全专项巡视检查		
施工及检查情况简述	1. 按照“全覆盖，零容忍，严执法，重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患排查； 2. 安全体系及实施检查； 3. 现场安全文明控制； 4. 现场安全文明管理； 5. 施工现场安全状况。		
存在问题	1. 升降车没有防护网，工具容易坠落。（附图 1） 2. 4 号厂房加固时，施工人员高空安全带使用不规范。（附图 2） 3. 4 号厂房生产车问加固时，两个升降车之间跳板未紧固。（附图 3） 4. 材料区施工人员加工材料时未佩戴安全帽。（附图 4）		
检查结果	要求现场施工人员立即整改		
检查人	李连明	施工项目部 签收人/日期	张仲 2020.6.19
处理意见	已整改 总包单位整改负责人：张仲 日期：2020.6.19		
复查意见	已整改完成 监理单位复查人：张仲 日期：2020.6.19		

- 注
1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

图 1



图 2



图 3




图 4

