

监理安全检查记录表

工程名称: 新乡市杭泰光伏发电有限责任公司爱康建材 2.6MW 分布式光伏发电项目
编号: ZJUL-AQJC-004

施工单位	陕西广易来生态环境工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020 年 7 月 3 日		检查地点	厂区材料区, 4 号厂房
检查类型	☒ 安全专项巡视检查			
施工及检查情况简述	1. 按照“全覆盖, 零容忍, 严执法, 重实效”的总要求, 紧密结合现场安全生产工作实际, 开展隐患排查检查; 2. 安全体系及实施检查; 3. 现场安全文明控制; 4. 现场安全文明管理; 5. 施共现场安全状况。			
存在问题	1. 材料区施工人员加工材料时未佩戴安全帽。(附图 1) 2. 4 号厂房直爬梯底部用木直爬梯, 不稳定牢靠, 存在安全隐患。(附图 2) 3. 4 号厂房直爬梯顶端扶手处不牢固。(附图 3) 4. 4 号厂房屋顶女儿墙不足 1.2 米, 做外围防护。(附图 4)			
检查结果	下监理通知单一份, 要求 3 日内整改完成。			
检查人	李连明	施工项目部 签收人/日期	 2020.7.3	
处理意见	已整改完成 总包单位整改负责人: 张坤			
复查意见	已按照要求整改 监理单位复查人: 李连明			

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

图 1




图 2




图 3



图 4

