

监理安全检查记录表

工程名称: 新乡市杭泰光伏发电有限责任公司爱康建材 2.6MW 分布式光伏发电项目
编号: ZJQL-AQJC-005

施工单位	陕西广易来生态环境工程有限公司 (加固) 湖南鸿源电力建设有限公司 (安装)	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020 年 7 月 9 日	检查地点	3, 4, 5 号厂房
检查类型	☒ 安全专项巡视检查		
施工及检查情况简述	1. 按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求, 紧密结合现场安全生产工作实际, 开展隐患排查大检查; 2. 安全体系及实施检查; 3. 现场安全文明控制; 4. 现场安全文明管理; 5. 施共现场安全状况。		
存在问题	1. 材料区施工人员加工材料时未佩戴安全帽。(附图 1) 2. 3 号厂房加固时升降车周围未拉好安全警戒线。(附图 2) 3. 4 号厂房屋面材料堆放凌乱, 施工垃圾清理不及时。(附图 3) 4. 5 号厂房吊装作业时, 安装单位未拉好安全警戒线。(附图 4)		
检查结果	要求现场施工人员立即整改		
检查人	李连明	施工项目部 签收人/日期	张 2020.7.9
处理意见	已整改	总包单位整改负责人/日期	2020.7.9
复查意见	完成	监理单位复查人/日期	2020.7.9

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

图 1



图 2



图 3



图 4

