

监理安全检查记录表

工程名称: 新乡市杭泰光伏发电有限责任公司爱康建材 2.6MW 分布式光伏发电项目
编号: ZHUL-AQJC-006

施工单位	陕西广易来生态环境工程有限公司(加固) 湖南鸿源电力建设有限公司(安装)		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020 年 7 月 17 日		检查地点	3 号厂房
检查类型	☒ 安全专项巡视检查			
施工及检查情况简述	1. 按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求,紧密结合现场安全生产工作实际,开展隐患排查大检查; 2. 安全体系及实施检查; 3. 现场安全文明控制; 4. 现场安全文明管理; 5. 施工现场安全状况。			
存在问题	1. 材料区施工人员加工材料时未佩戴安全帽。(附图 1) 2. 3 号厂房加固时个别施工人员未佩戴安全帽。(附图 2) 3. 3 号厂房屋面材料堆放凌乱,施工垃圾清理不及时。(附图 3) 4. 3 号厂房加固时脚手架踏板之间未连接固定。(附图 4)			
检查结果	要求现场施工人员立即整改			
检查人	李连明	施工项目部 签收人/日期	张林 彭 2020.7.17	
处理意见	已整改	总包单位整改负责人:	张林 彭 日期: 2020.7.17	
复查意见	整改完成	监理单位复查人:	李连明 日期: 2020.7.17	

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复检意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

图 1



图 2



图 3



图 4

