

监理安全检查记录表

工程名称：新乡市杭泰光伏发电有限责任公司爱康建材 2.6MW 分布式光伏发电项目
编号：ZJUL-AQJC-007

施工单位	陕西广易来生态环境工程有限公司（加固） 湖南鸿源电力建设有限公司（安装）	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020 年 7 月 24 日	检查地点	4 号厂房
检查类型	☒ 安全专项巡视检查		
施工及检查情况简述	1. 按照“全覆盖，零容忍，严执法，重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患排查； 2. 安全体系及实施检查； 3. 现场安全文明控制； 4. 现场安全文明管理； 5. 施工现场安全状况。		
存在问题	1. 4 号厂房安装组件时个别施工人员未佩戴安全帽。（附图 1） 2. 4 号厂房材料堆放凌乱。（附图 2） 3. 4 号房房屋面施工垃圾清理不及时。（附图 3） 4. 4 号厂房吊装组件时未及时拉好安全警戒线。（附图 4）		
检查结果	要求现场施工人员立即整改		
检查人	李连明	施工项目部 签收人/日期	李连明 2020.7.24
处理意见	已整改	总包单位整改负责人/日期	李连明 2020.7.24
复查意见	已整改	监理单位复查人/日期	李连明 2020.7.24

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

图 1




图 2



图 3




图 4

