

监理安全检查记录表

工程名称：新乡市杭泰光伏发电有限责任公司爱康建材 2.6MW 分布式光伏发电项目
编号：ZJUL-AQJC-008

施工单位	陕西广易来生态环境工程有限公司（加固） 湖南鸿源电力建设有限公司（安装）			监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2020 年 7 月 31 日			检查地点	5 号厂房	
检查类型	<input checked="" type="checkbox"/> 安全专项巡视检查					
施工及检查情况简述	1. 按照“全覆盖，零容忍，严执法，重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查； 2. 安全体系及实施检查； 3. 现场安全文明控制； 4. 现场安全文明管理； 5. 施工现场安全状况。					
存在问题	1. 5 号厂房分段组件时个别施工人员未佩戴安全帽。（附图 1） 2. 5 号厂房材料堆放凌乱，施工垃圾清理不及时。（附图 2） 3. 5 号厂房吊装组件时未及时拉好安全警戒线。（附图 3）					
检查结果	要求现场施工人员立即整改					
检查人	李连明		施工项目部	支宁 签收人/日期 2020.7.31		
处理意见	已整改 总包单位整改负责人：支宁 日期：2020.7.31					
复查意见	支宁 监理单位复查人：支宁 日期：2020.7.31					

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

图 1




图 2




图 3



图 4