



监理安全检查记录表

工程名称: 新乡市杭泰光伏发电有限责任公司爱康建材2.6MW 分布式光伏发电项目
 编号: ZHJL-AQJC-009

施工单位	陕西广易来生态环境工程有限公司(加固) 湖南鸿源电力建设有限公司(安装)	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020年8月7日	检查地点	3, 5号厂房
检查类型	☒ 安全专项巡视检查		
施工及检查情况简述	1. 按照“全覆盖, 零容忍, 严执法, 重实效”的总要求, 紧密结合现场安全生产工作实际, 开展隐患排查; 2. 安全体系及实施检查; 3. 现场安全文明控制; 4. 现场安全文明管理; 5. 施共现场安全状况。		
存在问题	1. 3号厂房材料堆放凌乱, 施工垃圾清理不及时。(附图1) 2. 5号厂房直爬梯顶端扶手处不稳定, 需加固。(附图2)		
检查结果	要求现场施工人员立即整改		
检查人	李连明	施工项目部 签收人/日期	 日期: 2020.8.7
处理意见	 总包单位整改负责人:	 日期: 2020.8.7	
复查意见	 监理单位复查人:	 日期: 2020.8.7	

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

图 1




图 2

