

图 1



图 2



图 3



监理安全检查记录表

工程名称: 新乡市杭泰光伏发电有限责任公司爱康建材 2.6MW 分布式光伏发电项目
编号: ZJH-AQJC-011

施工单位	湖南鸿源电力建设有限公司 (安装)	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020 年 8 月 21 日	检查地点	3, 4 号厂房
检查类型	☒ 安全专项巡视检查		
施工及检查情况简述	1. 按照“全覆盖, 零容忍, 严执法, 重实效”的总要求, 紧密结合现场安全生产工作实际, 开展隐患排查大排查; 2. 安全体系及实施检查; 3. 现场安全文明控制; 4. 现场安全文明管理; 5. 施共现场安全状况。		
存在问题	1. 4 号厂房直爬梯底部位置不牢固稳定。(附图 1) 2. 4 号屋面施工人员切割圆管时未佩戴护目镜。(附图 2) 3. 3 号屋面施工材料堆放凌乱。(附图 3)		
检查结果	要求现场施工人员立即整改		
检查人	李连明	施工项目部 签收人/日期	2020.8.21
处理意见	总包单位整改负责人 2020.8.21		
复查意见	监理单位复查人 2020.8.21		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。