

监理安全检查记录表

工程名称：新乡市杭泰光伏发电有限责任公司爱康建材 2.6MW 分布式光伏发电
编号：ZHJL-AQJC-012

施工单位	湖南鸿源电力建设有限公司 (安装)		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020 年 8 月 28 日		检查地点	4 号厂房
检查类型	☒ 安全专项巡视检查			
施工及检查情况简述	1. 按照“全覆盖，零容忍，严执法，重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展安全隐患大检查； 2. 安全体系及实施检查； 3. 现场安全文明控制； 4. 现场安全文明管理； 5. 施工现场安全状况。			
存在问题	1. 4 号厂房屋面临边防护不牢固。(附图 1) 2. 4 号屋面施工人员施工时安全帽未系好帽带。(附图 2)			
检查结果	要求现场施工人员立即整改			
检查人	李连明	施工项目部 签收人/日期	李连明 2020.8.28	
处理意见	总包单位整改负责人：李连明 日期：2020.8.28			
复查意见	已整改完成 监理单位复查人：李连明 日期：2020.8.28			

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

图 1




图 2

