



监理安全检查记录表

工程名称：新乡市杭泰光伏发电有限责任公司爱康建材 2.6MW 分布式光伏发电项目  
编号：ZJL-AQJC-013

|           |                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                     |              |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 施工单位      | 湖南鸿源电力建设有限公司<br>(安装)                                                                                                                                                                            |                 | 监理单位                                                                                                | 常州正衡电力工程有限公司 |
| 检查时间      | 2020 年 9 月 5 日                                                                                                                                                                                  |                 | 检查地点                                                                                                | 4 号厂房        |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 安全专项巡视检查                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |              |
| 施工及检查情况简述 | 1. 按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展安全隐患大检查；<br>2. 安全体系及实施检查；<br>3. 现场安全文明控制；<br>4. 现场安全文明管理；<br>5. 施工现场安全状况。                                                                           |                 |                                                                                                     |              |
| 存在问题      | 1. 4 号厂房屋面吊装检修通道时未拉好安全警戒线。(附图 1)<br>2. 4 号屋面穿线管时个别施工人员安全帽未系好帽带。(附图 2)                                                                                                                           |                 |                                                                                                     |              |
| 检查结果      | 要求现场施工人员立即整改                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     |              |
| 检查人       | 李连明                                                                                                                                                                                             | 施工项目部<br>签收人/日期 | <br>日期: 2020.9.5 |              |
| 处理意见      | 总包单位整改负责人:  日期: 2020.9.5                                                                                     |                 |                                                                                                     |              |
| 复查意见      |  监理单位复查人:  日期: 2020.9.5 |                 |                                                                                                     |              |

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。  
 2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。  
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

图 1



图 2

