

监理检查记录表

工程名称: 蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

编号: CZZH-TJ-JCJL-001

施工单位	中国电建集团江西省电力设计院有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020 年 06 月 07 日	检查地点	进场道路施工区域
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	进场道路整修, 挖机 1 台, 指挥人员 1 名, 监理人员巡视进场道路施工情况,		
存在问题	无		
整改要求	无		
检查人	王恒太丙	施工项目部 签收人/日期	李名博 2020.06.07
整改情况	无 整改负责人 李名博 日期: 2020 年 06 月 08 日		
复查意见	复查人: _____ 日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日		

- 注:
1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。