

监理检查记录表

工程名称: 蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

编号: CZZH-TJ-JCJL-002

施工单位	中国电建集团江西省电力设计院有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020 年 06 月 14 日	检查地点	光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	进场道路整修, 挖机 1 台, 指挥人员 1 名; 监理人员巡视施工现场质量、安全		
存在问题	上午打桩机械在没有安全技术, 未经批准的情况下擅自施工。		
整改要求	现场要求施工单位严禁在未确保安全的情况下施工。		
检查人	邵恒杰	施工项目部 签收人/日期	李永博 2020.06.14
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人 李永博 日期: 2020 年 06 月 15 日		
复查意见	复查人 邵恒杰 日期: 2020 年 06 月 15 日		

- 注 1 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
- 2 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
- 3 定期、专项检查时可根据需要附检查附件。