

监理检查记录表

工程名称: 蒋巷镇三河湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

编号: CZZH-AQ-JCJL-003

施工单位	中国电建集团江西省电力设计院有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020 年 06 月 21 日	检查地点	光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	监理项目部对现场安全文明施工情况进行检查		
存在问题	1、现场检查发现吊车“赣 A-P90055”吊钩无防脱扣, 需尽快安装完成再进行施工。 2、现场个别施工人员未按要求佩戴安全帽或安全帽佩戴不规范; 现场施工施工机械未见其操作规程。 3、浮船运输立柱时需注意安全, 不得成捆堆放, 重量超过 1 吨必须散放; 工程桩不得过量, 以防侧翻。 4、发电机应配备配电箱, 用电设备不可直接接入发电机, 并设置重复接地, 严禁使用破损、老化电缆。 5、桩机焊接时必须远离油桶, 煤气罐与焊接点要有一定间距, 配备灭火器。 6、船上需配置救生圈; 现场道路不平整, 驾车人员需注意安全。 7、要求在临时用电箱附近配置灭火器, 定期检查。		
整改要求	以上问题现要求你单位严格按照已签发的 002 号监理工程师通知单要求进行整改		
检查人	李坤	施工项目部 签收人/日期	黄军 2020. 6. 21
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人: 黄军 日期: 2020 年 6 月 24 日		
复查意见	经复查符合要求 复查人: 李坤 日期: 2020 年 6 月 24 日		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查摘要。