

监理检查记录表

工程名称：蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

编号：CZZH-DQ-JCJL-005

施工单位	中国电建集团江西省电力设计院有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020 年 06 月 25 日	检查地点	4#集电线路敷设
检查类型	☒ 巡视	☐ 定期	☐ 专项
施工及检查情况简述	监理人员对集电线路电缆敷设进行巡视检查。 检查电缆沟深度及宽度，符合设计要求。 电缆沟黄土层无需铺沙，符合规范要求。 电缆牵引过程中，符合施工要求。		
存在问题	无		
整改要求	无		
检查人	陈涵	施工项目部 签收人/日期	李永博 2020.06.25
整改情况	无 整改负责人：李永博 日期：2020 年 06 月 26 日		
复查意见	复查人： 日期： 年 月 日		

- 注 1 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号；“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。