

监理检查记录表

工程名称：蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

编号：CZZH-ZH-JCJL-006

施工单位	中国电建集团江西省电力设计院有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020 年 06 月 28 日	检查地点	光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	施工现场打桩、立柱焊接、进场材料吊卸、电缆敷设、顶管施工穿管；监理人员对其质量、安全进行巡视检查		
存在问题	现场吊车吊卸时支腿下方未垫枕木，存在安全隐患		
整改要求	针对以上问题已下发工程罚款通知单 002 进行壹仟元经济考核，要求施工单位尽快整改。加强安全管理力度		
检查人	明恒太	施工项目部 签收人/日期	李康博 2020.06.28
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人：李康博 日期：2020 年 06 月 29 日		
复查意见	符合要求。 复查人：明恒太 日期：2020 年 06 月 29 日		

- 注
1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。