

监理检查记录表

工程名称：蒋巷镇三河湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

编号：CZZH-ZL-JCJL-012

施工单位	中国电建集团江西省电力设计院有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020 年 08 月 02 日	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	四方检查验收 5#、9#、4#、1# 方阵管桩施工，测量垂直度、间距偏差度基本符合要求； 检查进场的管桩尺寸、壁厚是否符合图纸规范要求，查看其合格证等质保资料； 检查 8#-5# 箱变电缆敷设、电缆沟铺沙盖砖；检查 5#-4# 箱变电缆沟开挖，测量其深度、宽度，符合要求。		
存在问题	无		
整改要求	无		
检查人	邵恒超	施工项目部 签收人/日期	李博 2020.08.02
整改情况	无 整改负责人 李博 日期 2020 年 08 月 03 日		
复查意见	符合要求。 复查人 邵恒超 日期 2020 年 08 月 03 日		

注 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号；“整改情况”和“复查意见”可不填写。