



监理检查记录表

工程名称：蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

编号：CZZH-ZL-JCJL-015

施工单位	中国电建集团江西省电力设计院有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020 年 08 月 16 日	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	巡视施工现场质量、安全，检查施工人员安全用品的正确佩戴及机械使用； 查看电缆沟铺沙盖砖、桥架抱箍安装、组件安装、支架安装、立柱焊接施工质量； 检查电缆、支架、组件进场质量、安全情况；		
存在问题	巡视检查发现部分组件安装下方滑落明显；部分施工人员未正确佩戴安全帽		
整改要求	要求施工单位尽快对已安装组件进行检查，并对此类问题及时整改； 加强施工人员安全教育培训及安全交底，提高自身安全意识。		
检查人	 2020.8.16	施工项目部 签收人/日期	 2020.08.16
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人：  日期：2020 年 08 月 16 日		
复查意见	符合要求 复查人：  日期：2020 年 8 月 17 日		

注 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。