

# 监理检查记录表

工程名称：蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

编号：CZZH-DQ-JCJL-018

|           |                                                                                                                                                                                                                                |                 |                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 施工单位      | 中国电建集团江西省电力设计院有限公司                                                                                                                                                                                                             | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 2020 年 08 月 30 日                                                                                                                                                                                                               | 检查地点            | 施工现场           |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项                                                                                                                                 |                 |                |
| 施工及检查情况简述 | <p>检查进场支架、管桩规格、型号，是否符合设计要求；</p> <p>X#-XII#集电线路电缆井验槽，经检查符合设计要求，同意进入下道施工工序；</p> <p>对 91#-90#箱变电缆沟回填、95#、97#、98#箱变电缆头终端制作、集电线路电缆井集水坑开挖进行检查，符合设计要求；</p> <p>巡视检查施工现场逆变器安装、桥架安装、直流电缆敷设安全、质量；</p> <p>集电线路电缆井钢筋绑扎、106#箱变围栏、爬梯安装施工；</p> |                 |                |
| 存在问题      | 集电线路电缆井钢筋绑扎、箱变围栏、爬梯安装存在与设计图纸不符问题                                                                                                                                                                                               |                 |                |
| 整改要求      | 要求施工单位严格按照设计图纸施工，且对发现的问题进行整改                                                                                                                                                                                                   |                 |                |
| 检查人       | 陈河                                                                                                                                                                                                                             | 施工项目部<br>签收人/日期 | 李科 2020.08.30  |
| 整改情况      | <p>已按要求完成整改</p> <p>整改负责人：李科 日期：2020 年 09 月 02 日</p>                                                                                                                                                                            |                 |                |
| 复查意见      | <p>经验收符合要求</p> <p>复查人：陈河 日期：2020 年 09 月 02 日</p>                                                                                                                                                                               |                 |                |

注 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。