

监理检查记录表

工程名称：蒋巷镇三河湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

编号：CZZH-DQ-JCJL-019

施工单位	中国电建集团江西省电力设计院有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020 年 09 月 06 日	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	检查进场组件、支架、管桩外表无损伤，其规格、型号是否符合设计要求； 巡视检查现场组件、支架安装、桥架安装、直流电缆敷设、环网接地焊接、 电缆沟回填、电气施工质量； 对集电线路电缆井钢筋绑扎、模板支设进行检查，符合设计图纸要求；		
存在问题	无		
整改要求	无		
检查人	陈河	施工项目部 签收人/日期	李博 2020.09.06
整改情况	已按要求整改 无 整改负责人：李博 日期：2020 年 09 月 06 日		
复查意见	复查人： 日期： 年 月 日		

注 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。