

监理检查记录表

工程名称：蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

编号：CZZH-DQ-JCJL-025

施工单位	中国电建集团江西省电力设计院有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020 年 09 月 22 日	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	业主、监理项目部和施工项目部对 90#、91#箱变区域立柱焊接质量进行检查		
存在问题	发现部分立柱柱脚焊接存在虚焊、未满焊、焊渣未清理干净等问题		
整改要求	要求施工单位加强施工人员技术交底及焊接工艺，对质量问题进行整改，待整改完成后上报监理部复验		
检查人	张金星	施工项目部 签收人/日期	李康博 2020.09.22
整改情况	已按要求完成整改。 整改负责人：李康博 日期：2020年09月22日		
复查意见	经验收符合要求 复查人：张金星 日期：2020年09月22日		

注 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。