

监理检查记录表

工程名称：蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

编号：CZZH-DQ-JCJL-026

施工单位	中国电建集团江西省电力设计院有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020 年 09 月 24 日	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	业主、监理项目部和施工项目部对 92#、93#箱变区域支架安装质量进行检查		
存在问题	无		
整改要求	无		
检查人	张金锐	施工项目部 签收人/日期	李康博 2020.09.24
整改情况	已按要求完成整改 整改负责人：李康博 日期：2020 年 09 月 24 日		
复查意见	复查人：张金锐 日期：2020 年 9 月 24 日		

注 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。