

监理检查记录表

工程名称：蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

编号：CZZH-DQ-JCJL-028

施工单位	中国电建集团江西省电力设计院有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020 年 09 月 28 日	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	业主、监理项目部和施工项目部对 97#、91#、99#箱变区域支架安装质量进行检查		
存在问题	部分立柱垂直度、支架安装角度不符合要求		
整改要求	要求施工单位加强施工人员技术交底，对不符合要求部位进行整改，待完成后上报监理部复验		
检查人	张金星	施工项目部 签收人/日期	李康博 2020.09.28
整改情况	已按要求完成整改 整改负责人：李康博 日期：2020年09月29日		
复查意见	经验收符合要求 复查人：张金星 日期：2020年9月28日		

注 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。