

监理检查记录表

工程名称：蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

编号：CZZH-DQ-JCJL-032

施工单位	中国电建集团江西省电力设计院有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020 年 10 月 12 日	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	业主、监理项目部和施工项目部对 94#、95#箱变区域逆变器安装质量进行检查		
存在问题	无		
整改要求	无		
检查人	张金星	施工项目部 签收人/日期	李康博 2020.10.12
整改情况	无 整改负责人 李康博 日期: 2020 年 10 月 12 日		
复查意见	复查人: 张金星 日期: 2020 年 10 月 12 日		

注 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。