监理检查记录表

工程名称：蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目　　编号：CZZH-DQ-JCJL-038

施工单位	中国电建集团江西省电力设计院有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020 年 11 月 01 日	检查地点	施工现场
检查类型	□巡视	□定期	☑专项
施工及检查情况简述	业主、监理项目部和施工项目部对 85#、86#、97#、92#箱变区域逆变器安装、接线质量进行检查，经检查实测开路电压符合要求； 检查验收 94#、95#、96#、97#、92#箱变区域电缆支架、桥架制作安装，经检查基本符合要求； 巡视检查光伏区支架、组件、桥架安装，组串接线、电缆头制作、道路平整，其施工工艺及安全防护基本符合要求。		
存在问题	无		
整改要求	无		
检查人	张金星	施工项目部 签收人/日期	李鑫博 2020.11.01
整改情况	无 整改负责人：李鑫博 日期：2020年 11 月01日		
复查意见	无 复查人：张金星 日期：2020年 11 月 01 日		

注　如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。