

监理检查记录表

工程名称：蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

编号：CZZH-DQ-JCJL-040

施工单位	中国电建集团江西省电力设计院有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020 年 11 月 08 日	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	业主、监理项目部和施工项目部对 88#、89#、90#箱变区域接地装置安装进行检查，经现场实测接地电阻符合要求； 检查验收 87#箱变区域立柱焊接，经检查基本符合要求； 检查验收 83#、84#箱变区域接地焊接、防火封堵、电缆敷设，经检查符合要求。 巡视检查支架、组件、桥架安装、道路收方、平整，其施工工艺及安全防护基本符合要求。 检查进场围栏材料，符合设计要求，同意卸车使用。		
存在问题	无		
整改要求	无		
检查人	张金星	施工项目部 签收人/日期	李博 20.11.08
整改情况	无 整改负责人：李博 日期：2020 年 11 月 08 日		
复查意见	无 复查人：张金星 日期：2020 年 11 月 08 日		

注 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。