

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

编号：CZZH-DQ-JCJL-042

施工单位	中国电建集团江西省电力设计院有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020 年 11 月 15 日	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	业主、监理项目部和施工项目部对 98#、99#、100#箱变区域组件安装质量进行检查，经检查符合要求； 检查验收 87#箱变区域组件安装，经检查符合要求； 巡视检查组件、桥架安装、电缆敷设、接地环网敷设、道路修整、围栏施工，其施工工艺及安全防护基本符合要求。		
存在问题	无		
整改要求	无		
检查人	张金星	施工项目部 签收人/日期	李博 2020.11.15
整改情况	无 整改负责人：李博 日期：2020 年 11 月 15 日		
复查意见	无 复查人：张金星 日期：2020 年 11 月 15 日		

注 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。