

监理检查记录表

工程名称：蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

编号：CZZH-DQ-JCJL-046

施工单位	中国电建集团江西省电力设计院有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020 年 11 月 27 日	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	业主、监理项目部和施工项目部对 82#、97#箱变区域接地环网敷设施工进行检查； 现场巡视检查集电线路道路施工，基本符合要求； 对 88#箱变区域组件安装进行检查验收； 巡视检查桥架盖板安装、围栏施工、道路平整、接地环网敷设施工等，其施工工艺及安全防护基本符合要求。		
存在问题	检查发现部分接地扁铁搭接长度未达到设计要求； 88#箱变区域南塘部分组件安装角度不符合要求。		
整改要求	要求施工单位加强施工人员技术交底，对不符合要求部位进行整改，待完成后上报监理部复验。		
检查人	朱书奇	施工项目部 签收人/日期	李康博 2020.11.27
整改情况	已按要求进行整改。 整改负责人：李康博 日期：2020 年 11 月 28 日		
复查意见	已整改 复查人：朱书奇 日期：2020 年 11 月 30 日		

注 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。