

监理检查记录表

工程名称：蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

编号：CZZH-DQ-JCJL-048

施工单位	中国电建集团江西省电力设计院有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020 年 12 月 03 日	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	巡视检查桥架整改、围栏施工、道路平整、接地扁铁刷黄绿漆等，其施工工艺及安全防护基本符合要求。 业主项目部、监理项目部等四方对 88#、89#、90#、91#箱变区域单位工程进行检查验收：		
存在问题	检查发现接地环网敷设施工存在部分接地扁铁埋深度不符合要求； 部分光伏区存在光伏专用电缆敷设凌乱，支架拉杆螺丝未紧固等问题。		
整改要求	要求施工单位加强施工人员技术交底，对不符合要求部位进行消缺、整改，待完成后上报监理部复查。		
检查人	朱书会	施工项目部 签收人/日期	李书博 2020.12.03
整改情况	已按要求进行整改 整改负责人：李书博 日期：2020年12月05日		
复查意见	已整改 复查人：朱书会 日期：2020年12月07日		

注 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。