



监理检查记录表

工程名称：芜湖凯源 3.2MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：JXM13-ZHJL-004

施工单位	浙江华凯电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020.07.24	检查地点	项目现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	目前施工现场正在进行组件安装、配电房土建施工及电缆敷设，今天监理部组织施工单位对现场进行检查。		
存在问题	现场存在以下问题： 1、有个别施工人员安全帽未佩戴安全帽 2、电缆弯曲半径不足 3、电缆弯曲处未垫有效保护措施		
监理措施	现场指出，要求立即改正。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2020.07.24
整改情况	已整改完成 整改负责人:  日期 2020.07.28		
复查意见	经复查，情况属实 复查人:  日期 2020.07.28		

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。



扫描全能王 创建