

监理检查记录表

工程名称：常州利腾机械有限公司 1.1MWP 光伏项目

编号：001

施工单位	山东登莱		监理单位	正衡
检查时间	2020.7.4		检查地点	厂房内
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	厂房节点加固。			
存在问题	1. 现场拉设的警戒线掉落。 2. 现场施工垃圾未及时清理			
整改要求	立即整改，保证施工质量及安全。			
检查人	薛庚	施工项目部 签收人/日期	阿晨 7.5	
整改情况	已按要求整改。 整改负责人：阿晨 日期 7.5			
复查意见	已整改。 复查人：薛庚 日期 7.6			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。