

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：常州利腾机械有限公司 1.1MWP 光伏项目

编号：002

施工单位	山东登莱	监理单位	正衡
检查时间	2020.08.21	检查地点	
检查类型	☒ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	表具组装，屋面表具安装。		
存在问题	1. 组装区域需整洁，垃圾及时清理。 2. 屋面表具安装需整齐，确保施工工艺。		
整改要求	按要求施工，保证施工质量。		
检查人	薛庆	施工项目部 签收人/日期	吴建全 8.21
整改情况	按要求施工 整改负责人：吴建全 日期：8.21		
复查意见	复查人： 日期		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。