

监理检查记录表

工程名称：常州利腾机械有限公司 1.1MWP 光伏项目

编号：003

施工单位	山东登莱	监理单位	正衡
检查时间	2020.8.25	检查地点	
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	#7区 夹具安装, #1区 导轨安装.		
存在问题	1. 夹具螺丝安装, 切勿过度用力损坏螺丝. 2. 施工区域余光带较多, 需加设临时通道. 3. 厂房上材料摆放整齐, 垃圾及时清理.		
整改要求	按要求整改.		
检查人	薛庆	施工项目部 签收人/日期	姜建余 8.25
整改情况	按要求整改 整改负责人: 姜建余 日期: 8.26		
复查意见	复查人: 日期:		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。