


监理检查记录表

工程名称：常州利腾机械有限公司 1.1MWP 光伏项目

编号：006

施工单位	山东登莱	监理单位	正衡
检查时间	2020.9.6	检查地点	厂房上
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	防水导轨拼接安装。		
存在问题	1. 导轨拼接处缝隙过大。 2. 导轨安装螺丝未拧紧。 3. 个别人员未穿戴反光背心。		
整改要求	按要求施工。		
检查人	韩庆	施工项目部 签收人/日期	 2020.9.6
整改情况	按要求整改 整改负责人:  日期: 2020.9.7		
复查意见	复查人: _____ 日期: _____		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。