

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：常州利腾机械有限公司 1.1MWP 光伏项目

编号：007

施工单位	山东登莱	监理单位	正衡
检查时间	2020.9.9	检查地点	厂房上
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	业主检查现场		
存在问题	1. 临时楼梯无安全防护。 2. 采光带无警示。 3. 组件未安装区域做防护。 4. 组件间需有压条。		
整改要求	及时整改。		
检查人	薛庆	施工项目部 签收人/日期	姜金 9.9
整改情况	按要求整改 整改负责人：姜金 日期：9.10		
复查意见	复查人： 日期：		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。